

مانیتور پرتابل انگس

((پاور استریم))

ANGUS Power Stream
monitor

مشخصات

سرویس و نگهداری
تنظیم و بکار آنداختن
نکات مهم پس از استفاده

تهیه و تنظیم : محمد رضا خضری پور
مدیریت منطقه دو واحد کارشناسی

مشخصات

مانیتور قابل حمل انگس (پاوراستریم)، ساخته شده از آلیاژ سبک، مقاوم در برابر زنگ زدگی، طراحی این مانیتور ها به صورت ویژه جهت کنترل و مقابله با آتش سوزی مزارع، تاسیسات، پتروشیمی و..... می باشد.

این مانیتور قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه ای حول محور خودرا داشته و امکان عملیات آبدهی با زاویه ۳۰ تا ۹۰ درجه را دارا می باشد.

نازل این مانیتور مدل master streem با جریان خروجی ۱۲۰۰ لیتر در دقیقه (با ۵ بار فشار) تا ۲۴۰۰ لیتر در دقیقه (به صورت جت) با ۱۰ بار فشار می باشد.

این مانیتور دارای دو ورودی آب با کوپلینگ ۲/۵ اینچ می باشد.



مانیتور فوق دارای پایه های تاشو است که این امکان را می دهد تا به آسانی در خودرو آتش نشانی قرار گیرد. پایه های این مانیتور از جنس فولاد سخت با سرهای کلنگی جهت نگه داشتن ثابت آن در مکان های ناهموار می باشد. وزن کامل آن تقریبا ۲۳ کیلو گرم می باشد.

سلامتی و ایمنی مانیتور پرتاپل

تمام مانیتورهای پرتاپل از جمله انگس در آزمایش های هیدرو استاتیکی تا ۱/۵ برابر حداقل فشار محاذ ایمن و مطابق با نیاز های اساسی و تست های استاندارد تحت آزمایش قرار می گیرند. تمامی آزمایش



های فوق در خصوص ایمنی مانیتور مذکور جهت خروج از کارخانه و بکار گیری آن در موارد نیاز انجام گردیده و تضمین می شود.

تمامی آتش نشان ها می بایست از ایجاد فشار ناگهانی به لوله هدایت آب مانیتور که بصورت رینگی و دورانی قابلیت چرخ زدن دارد، خودداری کنند و همیشه از دستگیره تعییه شده برای تنظیم لوله هدایت کننده آب که در قسمت جلوی مانیتور قرار دارد استفاده کرده و هرگز از نیروی اضافی برای بکار انداختن یا چرخاندن لوله مذکور استفاده ننمایند (استفاده از قطعه آهنی برای ضربه زدن و آزاد نمودن لوله هدایت آب).

مانیتور مذکور طوری طراحی نشده است که بتوان قطعات آن را از یکدیگر جدا کرد ، در صورت چنین کاری اولاً مانیتور از تنظیم خارج شده ثانیاً صدمات جدی به اعضاء آن وارد می شود .

مسئول بکار گیری مانیتور مذکور می بایست بعنوان بخشی از ارزیابی احتمال وجود خطر در مانیتور در خصوص نیاز به بازرسی مناسب و آزمایش های هیدرواستاتیک دوره ای برای اطمینان از ایمنی دستگاه تحت نظر قوانین ایمنی وسلامت بین المللی تصمیم گیری و اقدام به تست زیر نظر کارشناسان ذی صلاح نماید .

تنظیم و بکار انداختن دستگاه

- ۱ - دوپایه اصلی عقب را بطور کامل باز کنید .
- ۲ - پایه جلو را نیز به سمت جلو بطور کامل باز کنید ، پایه های عقب را در امتداد یکدیگر باز کرده و بر زمین قفل کنید . (نکته: پایه ها قبل از قرار گرفتن روی زمین کاملاً قفل شود) .
- ۳ - هر جا که نیاز باشد برای ایجاد استحکام وایستادگی بیشتر باید آن را به زمین میخوب کرد .
- ۴ - همیشه لوله های ۵/۱۲ اینچ (۶۴mm) به ورودی مانیتور وصل کرده واز وصل کردن زانویی نیز به مانیتور خودداری نمایید .
- ۵ - سرلوله را به سمت حریق و موقعیت مورد نظر قرار دهید .
- ۶ - ایمنی تمام کوپلینگ ها را قبل از ایجاد فشار کنترل نمایید .
- ۷ - برای سهولت کار، بالای مفصل گردن مانیتور را با اندکی آب برای نرم کردن مفصل ، تر نمایید .
- ۸ - مطمئن شوید که هیچ کس در مقابل مانیتور قرار ندارد و لوله ها همانطور که دربند ۴ ذکر شد، تنظیم شده باشد، منبع آب را با فشار کم (۳بار) باز نمایید، جهت سرلوله مانیتور را در صورت لزوم تنظیم نمایید .
- ۹ - هرگاه مانیتور را در جهت مورد نظر تنظیم کردید می توانید حداکثر فشار را وارد نموده و در جدول مطابق اندازه، نازل را افزایش دهید .
- ۰ - مانیتور پرتابل انگس برای استفاده از آب های شور و یا دارای املاح درست نشده است .

نکات مهم پس از استفاده از دستگاه

- بلافضلله پس از استفاده با آب تمیز دستگاه را بشوئید.
- اگر در موقع ضروری مجبور به استفاده از آب های دارای املاح هستید مانیتور لازم است با آب تمیز شسته شود، در غیر این صورت ممکن است فرسودگی جدی بوجود آید.
- ساقمه های کروی مانیتور را با پارچه نمناک تمیز نمائید.

سرویس و نگهداری از دستگاه

- مانیتور پرتابل به لحاظ فیزیکی می بایست هر سه ماه یک بار مورد باز بینی و کنترل قرار گیرد و علائم خوردنگی، استفاده بی مورد و صدمات فیزیکی مواردی است که باید دقیقاً به وسیله متصلی امر، مورد باز دید و بررسی قرار گیرد. اگر هر کدام از اجزاء مانیتور به شدت دچار خوردنگی گردد (صدمه دید) و دارای ترک خوردنگی و یا خمیدگی میله کشن و یا دیگر صدمات مکانیکی شد، باید سریعاً از رده خارج شود.
- مفصل کروی پلاستیکی داخلی را کنترل کرده تا اطمینان حاصل کنیم که براحتی حرکت نماید و محکم در داخل میله مهار می چرخد، با استفاده از چرخ دور گرد (انتهای مفصل کروی) (در حالی که دسته T شکل و مفصل کروی خروجی تا حداقل وحداکثر ارتفاع و طرفین در حرکت هستند، از حرکت در میان مدخل ورودی که همان انتهای مفصل کروی می باشد، اطمینان حاصل کنیم).
- ساقمه پلاستیکی باید براحتی در مادگی خود حرکت کند میله مهار وارد شده در روی ساقمه پلاستیکی باید ایمن باشد. اگر ساقمه پلاستیکی داخلی در معرض مواد خورنده قرار گرفت ونمی توان آنرا با استفاده از روغن و گریس بهبود بخشید، دستگاه باید از رده خارج شود. اخیراً تولید کنندگان، دستگاه پستانکی را برای گریس کاری آسان در نظر گرفته اند که باید بطور منظم (هر سه ماه یک بار) گریس کاری گردد و تحت هیچ شرایطی دستگاه ها از رده خارج شده، باید مورد استفاده قرار گیرد و در صورت استفاده منجر به آسیب به افراد می شود.
- در فواصل معین ساقمه کروی را با پارچه تمیز نمناک خشک کنید.
- روزه سرلوله را برای اطمینان از تبدیل نرم و سریع دوباره گریس کاری کنید.
- گریس را از طریق پستانک داخلی وارد ساقمه پلاستیکی کنید.